


Puesta a tierra



TRENZA

- La trenza es de cobre estañado.
- Diseñada para vincular a tierra los empalmes y terminales.
- Para más información comuníquese con nuestras oficinas de TE Connectivity.

CINTA DE COBRE

- Cinta adhesiva de cobre.
- Es utilizada en conjunto con la trenza para realizar la puesta a tierra en empalmes y terminales.
- Para más información comuníquese con nuestras oficinas de TE Connectivity.

MUELLE DE FUERZA CONSTANTE

- Usado para asegurar la trenza a la armadura o pantalla del cable.
- Puede usarse en empalmes y terminales.
- Disponible en distintas medidas.

Preparación del cable



KIT DE LIMPIEZA

- Puede usarse en todos los accesorios para cables de TE Connectivity.
- El kit comprende paños de limpieza y lija.
- El kit se emplea para limpiar y lijar la aislación de los cables.

EXRM-0607

- Cuchillo que ayuda a retirar el plomo de los cables API.
- Fácil de manipular.
- Cuchilla corta de uso especial.
- Cuchilla de acero templado que la hace resistente y permite mantener el filo por más tiempo.

EXRM-1004-US

- Herramienta diseñada para retirar la aislación de los cables.
- Realiza cortes circulares en chaqueta y aislación de cables de aislación seca.
- Largo: 190,5 mm.

Herramienta para tornillos fusible



IT-1000-023-US

- Herramienta inalámbrica para instalación de tornillos fusible.
- Permite una aplicación más fácil y segura.
- Incluye un juego de boquillas.
- Una carga de la batería permite instalar más de 20 conectores.
- Peso: 1,7 kg.
- Torque: 165 Nm.

IT-1000-019

- Herramienta de sujeción que evita que el conductor se doble mientras se instala un conector mecánico.
- Rango de aplicación: 15 - 60 mm.
- Largo del mango: 205 mm.

